

## RÉPARATION D'OUVRAGE D'ART

### Description du projet :

Réhabilitation de l'ouvrage PI 115 sur l'A40 : revêtement des extrados et des culées

### Objectif :

Réparation des bétons

Traitement des chlorures par protection cathodique par courant galvanique

### Mise en place :

Monitoring et branchement d'une chaîne d'anode par culée



## LES NEYROLLES (01)

### ► PRODUITS

DAS 29 (80 cm) :

200 Unités

797 MORTIER

GALVASHIELD CC

731 LANKOREP STRUCTURE

745 LANKOCOTE CM660

► LIEU	LES NEYROLLES A40 (01) APRR
► CLIENT	Ent RESIREP - Groupe EIFFAGE
► SEGMENT DE MARCHÉ	Réparation d'ouvrage d'art
► SOUS SEGMENT	Protection cathodique
► ANNÉE	S2 - 2018