


A3 PSE



- | | |
|---|--|
| ① Collage ou calage de l'isolant | ⑤ Jointoiement des plaquettes |
| ② Couche de base armée | ⑥ Cheville positionnée sous l'armature (pose calée-chevillée) |
| ③ Plaquettes de parement en terre cuite | ⑦ Cheville positionnée sur l'armature (pose collée et calée-chevillée) |
| ④ Collage des plaquettes (double encollage) | |