


## Traitement des menuiseries avec précadre bois saillant (coupe horizontale) C19 B PSE



- ① Panneau support d'ITE
- ② Isolant
- ③ Fixation mécanique
- ④ système Pariso Mob

- ⑤ Pare-vapeur
- ⑥ Calfeutrement à l'eau entre le dormant et le panneau support
- ⑦ Dormant de la fenêtre